

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成28年1月	QKG-CW5XL	ダンプ	JNCMM60DOGU002761	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
253.991km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア-	長: 5,290 mm 高: 480 mm	幅: 2,300 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ にしみ有。
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。盗難防止用スイッチ付。

記録簿 有（H28/4～R3/4）

タイヤ残量

単位: mm





	10	10	
	—	—	
12	11	12	13
1	1	0	0
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>		
—	—		
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>スペア</u>	—	—	

備考：左3軸目内外再生タイヤ。スペアタイヤ装備無し。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	小平産業	DM17-10 「1512049」	平成28年
【備考】電動コボレーン付。作業灯4個。荷台モニター付。			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ