

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年4月	TKG-FD7JKAG	冷凍パン	FD7JKA-11095
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
226.135km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,910 mm 幅: 2,170 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,060 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ																																																
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																																
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左サイドアンダーミラー取付部割れ。																																																
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	◎	リヤエアサス																																																						
パワステ	◎																																																							
ハンドル	○	擦れ																																																						
燃料タンク	◎	スチール 200L																																																						
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態																																													
マフラー	◎		オーディオ	◎					リアーフサス	◎																																														
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス																																																
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ キーストン</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ キーストン	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/	
			ミッション																																																					
点検項目	結果	状態																																																						
ギア鳴き	◎																																																							
ギア抜け	◎																																																							
クラッチ	◎																																																							
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
リターダ	/																																																							
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/	アルミ キーストン																																																						
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	/																																																							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
記録簿 有 (H29/1~R2/3)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	6		
—	—		
8	8	9	8
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E5237」	平成28年
【備考】断熱材: リヤ60mm、サイド50mm。ジョロダーレーン2列。床左右エアラインレール。ラッシングレール2段。庫内灯4個。水抜き穴前後2対。90度ストッパー付。庫内間仕切り付。リヤ観音扉3枚折。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJS50A-L2	平成28年
【備考】 -30℃設定で1H +21℃→-0.8℃確認。天井送風機付き。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「TLU-10MB」	平成27年
【備考】 PG寸法: 全長1570mm全幅2090mm(有効長1090mm、有効幅2015mm)。最大荷重1000kg。格納2枚折。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ