

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成 2年9月		セミトレーラー	FPR239A-71815
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア－	長：11,650 mm 幅：2,320 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ：(運転席)	／	
パワーウィンドウ：(助手席)	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	○	動作未確認
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 アウトリガー手動式 工具箱3ヶ リン木入れ1ヶ


記録簿 ○


タイヤ残量			
単位：mm			
—	—	—	—
5	5	5	5
0	0	6	0
スベア		5	—


タイヤサイズ			
—	—	—	—
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
—	—	—	—
スベア		275/70R22.5	—
素材：スチール		備考：	


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本フルハーフ		平成 2年9月
【備考】 引出しフック7対 JR緊締装置3対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	中	









【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ