

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
フルハーフ	平成 2年9月		ゼミトレラー	FPR239A-71815	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア	長: 11,650 mm 高:	幅: 2,320 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W（運転席）	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W（助手席）	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/				
マフラー	/		オーディオ	/				
ターボ	/		バックカメラ	○	動作未確認			
冷却水吹返	/		電格ミラー	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	/		リーフサス	◎				
ギア抜け	/		エアサス	/				
クラッチ	/		パワステ	/				
異音	/		ハンドル	/				
オイル漏れ	/		燃料タンク	/				
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	鉄板	異音	/				
			オイル漏れ	/				
			デフロック	/				

特記事項 アウトリガー手動式 工具箱3ヶ リン木入れ1ヶ

記録簿 ○





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
5	5	5	5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
0	0	6	0	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア				—	—	—	—
				スペア	275/70R22.5	—	—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ専用車	日本フルハーフ		平成 2年9月
【備考】 引出しフック7対 JR緊締装置3対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	中	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------