

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成 7年6月		セミトレーラー	FPR241A-00028
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長: 11,650 mm 幅: 2,330 mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル混入	/	
オイル漏れ	/	
水混入	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
マフラー	/	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
パワーウィンドウ (運転席)	/	
パワーウィンドウ (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウィンカー	◎	
ワイパー	/	
ミラー	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項 アウトリガー手動式 工具箱1ヶ リン木入れ1ヶ 荷入れ1ヶ





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
—	—	—	—
12	12	4	4
7	7	9	9
スベア	—	—	—

タイヤサイズ			
—	—	—	—
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
—	—	—	—
スベア	—	—	—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本フルハーフ		平成 7年6月
【備考】 スタクション穴10ヶ JR緊締装置3対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----