

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成 7年6月		セミトレーラー	FPR241A-00028
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア	長: 11,650 mm 幅: 2,330 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	／	—
ギア抜け	／	—
クラッチ	／	—
異音	／	—
オイル漏れ	／	—
リターダ	／	—

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	／		
スターター	／		
オルタネーター	／		
P/W（運転席）	／		
P/W（助手席）	／		
坂道発進装置	／		
異常ランプ	／		
オーディオ	／		
バックカメラ	／		
電格ミラー	／		
ETC	／		
タコグラフ	／		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

点検項目	デフ結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項	アウトリガー手動式 工具箱1ヶ リン木入れ1ヶ 荷入れ1ヶ
記録簿	○

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

—	—	—	—
12	12	4	4
7	7	9	9
スベア		—	—

タイヤサイズ			
—	—	—	—
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ専用車	日本フルハーフ		平成 7年6月
【備考】スタンション穴10ヶ JR緊締装置3対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ