

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520227
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
774.773km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,400 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	注意力モニター点灯。			
排気	◎		異常ランプ	○		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	



特記事項 ※デフ廻りアックスル錆びあり。
※写真にあるデジタコ、ETCは取り外してあります。

記録簿 有 (H29/11～R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	10	ー		スペア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：フロント左右、スペアニスタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「639A0389」	平成28年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ