

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年11月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7005227
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,033,035km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,500 mm 幅:2,300 mm 高:2,500 mm 門高:2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランブ	○	E/Gシステム AdBlue噴射異常	
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	2.0	
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材 庫内灯6つ ラッシング2段 床板割れ5ヶ所

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	△	ワイパーブレード曲が り 欠品
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項
記録簿 〇

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	8	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-LWCMLG0T009775B 「W8D0298」	平成24年11月
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ