

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
フルハーフ	平成13年3月		コンテナ車	福 [91] 1231福		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ：(運転席)	／	
パワーウィンドウ：(助手席)	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワーステアリング	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
—	—	—	—
3	5	10	10
11	12	2	3
スベア		—	—

タイヤサイズ			
—	—	—	—
265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	不明。		
【備考】ツイストロック緊締×4、電動アウトリガー。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----