
車両情報										
車名	初年度登録	型式		形状		車台番号				
フルハーフ	平成13年3月			コンテナ車		福 [91] 1231福				
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		†		
				エアー	長 高:		mm 幅: mm 門高:	mm mm		
◎:良好○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
ア エンジン		_	関係				ャビン			
点検項目 結果	状態	点検項目 結乳	₽	状態	点検	項目に結	果	状態		
異音 /		エアコン /			シート		/			
オイル混入		スターター /	<u>.</u>		ヘッドラ		/			
オイル漏れ		オルタネーター /			ウィンフ	カー (9			
水混入 /		P/W(運転席) /	<u>. į</u>		ワイパー	- :	/ <u> </u>			
水漏れ /		P/W(助手席) /	. <u>i</u>		ミラー		/			
燃料漏れ /		坂道発進装置 /								
排気		異常ランプ /					行関係			
マフラー		オーディオ /	:		点検	項目 結	果	状態		
ターボ /		バックカメラ 🖥 /	•	•••••	リーフ+	ナス・	/			
冷却水吹返 /		電格ミラー	::	•••••	エアサス		総輪エア	'サス		
-	- > /	ETC /	:	•••••	パワステ		🏞			
ミッショ		タコグラフ /		•••••	ハンドル	l ,	.	•••••		
点検項目 結果	状態			•••••	燃料夕		/ !	•••••		
ギア鳴き /			仕様 -		がバイナン・		:	•••••		
ギア抜け /		点検項目 結乳	₹	状態		<u>デ</u>				
クラッチ /		床材質 /				項目:結	果	状態		
異音 /					異音	/	/			
オイル漏れ /					オイル》	帚れ ノ	;	•••••		
リターダ /					デフロ:		/ :	•••••		
	•••••				•••••	••••••		•••••		
特記事項										
記録簿()										
▼ タイヤ残	量	•		タイヤサ	ナイズ					
	<u></u> 単位:mm									
	<u></u>			_	_	_				
	_ -1	_		_	_		_			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
スペア	_		スペア							

素材:スチール 備考:

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
コンテナ車	不明。							
【備考】ツイストロック緊締×4、電動アウトリガー。								
	_							
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	IJ\					



うき 曲がり

サビ 補修跡

割れ