

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成14年5月	KK-FE63EEV	ドライバン	FE63EEV-575272
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
565,769km	140PS/103KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,360 mm 幅：2,010 mm 高：2,230 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	△	ロッカーカバー オイルクーラー付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
水漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
燃料漏れ	◎		オーディオ	○	音出ない	リーフサス	◎	
排気	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
マフラー	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ターボ	／		ETC	／		ハンドル	◎	擦れ
冷却水吹返	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 キャビン汚れ、傷、ビス穴。インパネポケット欠品。コンソール蓋、割れ。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	7			—	—	
	—	—			—	—	
6	7	7	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	
				素材：スチール	備考：7.00R16LT 12PR。 スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	50-013022-01	平成14年
【備考】 ラッシングレール3段。庫内灯3ケ（不灯）。左スライド式サイド扉。床板削れ有。観音扉左右腐食大。			
パワーゲート／格納ゲート	日本リフト	不明	平成14年3月
【備考】 庫内PGリモコン欠品。PG寸法：全長1060mm、全幅1695mm、有効長825mm、有効幅1670mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ