

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年11月	BDG-FS54JZ	アルミウイング	FS54JZ-550520
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
750,208km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エア－	長：9,600 mm 幅：2,360 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	ナビ付き、音出ない、 操作不良、画面表示出ない。

バックカメラ	○	カラー、不鮮明、 映像暗い。
電格ミラー	○	スイッチ動き不良。
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウinker	○	後： 右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L




デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	07W-10244	平成19年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4個（1個不灯）。引出フック9対。前立下柱、各部亀裂。門口下柱、亀裂。ウイングロックプレート部亀裂。煽りロック付近穴あき。庫内雨漏れ有。

【備考】
【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。
記録簿 有（H20/10,H24/2,H24/11,H29/11～R2/11）

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
5	3		
4	3	1	0
5	6	6	5
スペア		1	—

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—
素材：アルミ		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ