

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成27年10月	TRG-NKR85R	クレーン付平	NKR85-7049984		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
172,415km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:3,650 mm	幅:1,780 mm	
				高:390 mm	門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー

電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 床板隔り。

▼ キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	

▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	
パワーステアリング	◎	

ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。セキュリティ装置付き。ストップレンズヒビ。

記録簿 有 (H29/10~R2/10)

タイヤ残量





単位：mm

	4	3	
	—	—	
1	1	2	1
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ				
	205/85R16	205/85R16		
	—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	
スピア		205/85R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トヨーボデー	15822364	平成27年
【備考】マルカンフック3対。鳥居アルミ綿板張り。床板腐食部あり。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU293 「F433940」	平成27年
【備考】3段ブーム。最大荷重2.93 t。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----