

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年3月	TKG-FK71F	アルミウイング	FK71F-583382
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
318,913km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,200 mm 高：2,290 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 室内汚れ・タバコヤニ。シフトカバー破れ。ウイングBOXサビ。工具箱サビ。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	11	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	スペア		225/80R17.5	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	439C9974	平成26年3月
【備考】 ラッシング2段。引出フック5対。庫内灯3ケ。ゲート渡し板。床面左右し字アングル立ち上がり（床面有効幅2120）。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	バブコ	RAM10-1355 「S50207765」	平成26年3月
【備考】 リモコン付。最大昇降質量1000kg。長1470、幅2160、ストッパー迄長1140、サイドストッパー無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】