

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年5月	TKG-MK38C	アルミウィング	MK38C-30723
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
693.391km	215PS/158KW	M/T 6速	エアー	長:6,230 mm 幅:2,400 mm 高:2,400 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	○ 振動有 カリカリ音。
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	異音 ブロアモーター
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター付。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (R2/4、R3/4)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	6		4
	—		—
6	6	4	6
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-MWCMMSGOR306400B 「W6DT210」	平成27年5月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ所(LED)、引出し床フック9対、渡し板。※床部2箇所補修、1箇所穴空き。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1455 「S60401378」	平成27年4月
【備考】全長1560mm、全幅2240mm、有効長1340mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（塗りつぶされているため確認不可。）	確認済	小	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ