

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年6月	QKG-FR1EXBG	アルミ平	FR1EXB-13721
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
859,359km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト	エアー	長：9,620 mm 幅：2,380 mm 高：780 mm 門高：670 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	△	有

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	ガラ音
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	○	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ、 鏡面劣化 助手席側カバー外れ。 運転席側ミラー劣化。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

持記事項 室内汚れ・タバコヤニ。小物入れ欠品。助手席側灰皿欠品。





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
	6	9	
	—	—	
4	5	6	6
1	1	0	0
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		275/80R22.5	—
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	1305 「4KX9055-02」	平成25年5月
【備考】 丸カンフック17対。スタンションバー7対＋リアセンター1ヶ。鳥居前立フック1ヶ。床面反り有り。床面一部割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ