

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成25年6月	QKG-FR1EXBG	アルミ平	FR1EXB-13706		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
932.446km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト		エア-	長: 9,630 mm 高: 790 mm	幅: 2,380 mm 門高: 670 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎	
ミッション			ETC	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/	
ギア鳴き	◎		上物仕様		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	/	木材
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターター	◎	永久磁石式			

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブチルトオイル漏れ。修理後出庫。松岡部長確認済。小物入れ欠品。

記録簿 ○

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	2	0	
	—	—	
0	2	3	2
4	3	6	4
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>

<u> </u>	<u> </u>	<u>275/80R22.5</u>	<u> </u>





素材：アルミ		備考：	

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	1305 「4KX9055-01」	平成25年5月
【備考】丸カンフック17対。スタンション7対+リアセンター1ヶ。鳥居前立フック1ヶ。りん木入れ腐食。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------