





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年4月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500284
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
380,197km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,380 mm 幅：2,280 mm 高：2,340 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
			上物仕様					
			点検項目	結果	状態			
			床材質	/	アルミ キーストン			
デフ			デフ			点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	
						記録簿 有 (R3/3)		
単位：mm			単位：mm					
9	9		9	9		9	9	
記録簿 有 (R3/3)			記録簿 有 (R3/3)			記録簿 有 (R3/3)		
						10	10	10
						7	8	8
記録簿 有 (R3/3)			記録簿 有 (R3/3)			記録簿 有 (R3/3)		
						—	—	—
						—	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8857-3 「B190216」	令和 1年3月
【備考】左サイド観音ドア、ジョロダー4列、ラッシングレール2段、エアリブ、水抜き穴3カ所、リヤドア観音開き、LED庫内灯2列フェリー：ック2対。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNF 「9991001758L」	令和 1年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ