

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年5月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500388
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
376.374km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9.370 mm 幅：2.270 mm 高：2.330 mm 門高：2.280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ： （運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ： （助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	ドライブレコーダー、コーナリングアシスト付き。
記録簿	有（R2/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
4	5	4	4	—	—	—	—
4	4	4	3	—	—	—	—
スベア	11	—		スベア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：3軸目及びスベア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8857-A 「B190259」	令和 1年4月
【備考】ジョロダー4列、エアリブ、ラッシング2段、水抜き穴3ヶ所、庫内灯LED2列、左サイドドア観音開き、フェリーフック2対。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「999100275BL」	令和 1年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ