

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|------------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 令和 1年5月 | 2PG-FU75HZ | 冷凍バン | FU75HZ-500388 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 376.374km | 394PS/290KW | A/T シフトパイロット 12速 | エア | 長: 9,370 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,280 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---------------|-----------|----|-----|--|----|-----|------|---|--|------|----|----|-------|---|--|-------|---|--------|-------|---|--|------|---|--|---|---|---------------|------|--|--|------|----|----|-----|---|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音 | ○ | ベルト鳴き | エアコン | ◎ | | シート | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>総輪エアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>アルミ 400L 400L</td> </tr> </tbody> </table> | | | 走行関係 | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | リーフサス | / | | エアサス | ◎ | 総輪エアサス | パワステ | ◎ | | ハンドル | ◎ | | 燃料タンク | ◎ | アルミ 400L 400L | | | | | | | | | |
| 走行関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リーフサス | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エアサス | ◎ | 総輪エアサス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パワステ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハンドル | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料タンク | ◎ | アルミ 400L 400L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | ミッション | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | ギア鳴き | ◎ | | ギア抜け | ◎ | | クラッチ | / | | 異音 | ◎ | | オイル漏れ | ◎ | | リターダ | / | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ キーストン</td> </tr> </tbody> </table> | | | 上物仕様 | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 床材質 | / | アルミ キーストン |
| | | | ミッション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギア鳴き | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クラッチ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上物仕様 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床材質 | / | アルミ キーストン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | デフ | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 異音 | ◎ | | オイル漏れ | ◎ | | デフロック | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デフロック | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





特記事項 ドライブレコーダー、コーナリングアシスト付き。

記録簿 有 (R2/5)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|---------|---|----|---|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 7 | 6 | | | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | — | — | | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | — | — | | |
| スベア | | 11 | — | スベア | | 295/80R22.5 | — |
| 素材: アルミ | | | | 備考: 3軸目及びスベア以外スタッドレスタイヤ。 | | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|---------|------------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 矢野特殊自動車 | TPA8857-A 「B190259」 | 令和 1年4月 |
| 【備考】 ジョロダー4列、エアリブ、ラッシング2段、水抜き穴3ヶ所、庫内灯LED2列、左サイドドア観音開き、フェリーフック2対。 | | | |
| 冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付) | 菱重 | TU100SA-CNF 「999100275BL」 | 令和 1年 |
| 【備考】 -35℃設定。 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|