

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年4月	2PG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH-101377
走行	馬力	シフト		ブレーキ
235,037km	410PS/302KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エアー
		ボディ内寸		
		長：9,410 mm	幅：2,270 mm	高：2,320 mm
		門高：2,260 mm		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						




特記事項 ドライブレコーダー付き。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
6	4	5	5	—	—		—
5	5	5	5	—	—		—
スペア				スペア	295/80R22.5		—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9177-5 「B200196」	令和 2年4月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯LED2列、左サイドドア観音開き、水抜き穴3ヶ所、フェリーフック2対。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 2年
【備考】 -35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】