

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年5月	2PG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH-101040
走行	馬力	シフト		ブレーキ
377,639km	410PS/302KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エアー
ボディ内寸				
長：9,320 mm 幅：2,270 mm 高：2,310 mm 門高：2,260 mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎ 総輪エアサス	
			ETC	◎ 2.0		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎ アナログ		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎ アルミ 400L 400L	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／ アルミ		デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎ 永久磁石式					デフロック	／	





特記事項 ドライブレコーダー付き。

記録簿 有 (R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	7	8			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
6	7	6	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	5	6	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				12	—		
素材: アルミ				備考: 1.2軸目のみスタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8918-3 「B190254」	令和 1年4月
【備考】フェリーフック2対、左サイド観音ドア、ラッシング2段、ジョロダー4列、庫内灯LED2列、エアリブ、水抜き穴3ヶ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「999100250BL」	令和 1年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】