

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年5月	2PG-FR1EHJ	冷凍パン	FR1EH-101032	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
419,248km	410PS/302KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エア-	長:9,310 mm 幅:2,270 mm 高:2,320 mm 門高:2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドライレコーダー付き。
記録簿 有 (R2/5)

タイヤ残量

単位: mm





5	5		
—	—		
3	2	4	3
2	1	2	2
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		<u>295/80R22.5</u>	—

素材：アルミ 備考：3軸目及びスペア以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8918-2 「B190250」	令和 1年4月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、LED庫内灯2列、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き、フェリーフック2対、エアリブ、水抜き3箇所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「999100257BL」	令和 1年
【備考】～35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ