

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年3月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-540704
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
449,812km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 5,060 mm 幅: 2,050 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,250 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前:右割れ 前左レンズ傷。
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	/		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		記録簿					
オイル漏れ	◎		有 (H27/7~R3/3)					
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。  
記録簿 有 (H27/7~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6	6	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
5	6	6	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	—	—	スペア	205/85R16	—	—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。ホイールキャップ付。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	526G6475	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左右スライド式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。左オーバーハングバンパーステー曲り。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455N 「S60209140」	平成27年
【備考】 PG寸法: 全長1555mm、全幅2110mm、有効長1300mm、有効幅1955mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ