

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年8月	LKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7000040
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,426,530km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,560 mm 門高: 2,490 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	サブライポンプ ベアリングケースにじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 ミラーワイパー、ヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	車間警報システム故障。			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
						ハンドル	○	カバー剥離。
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材 鉄板床に木固定。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面にじみ。
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 ※運転席側ドア、外側から開かない。





記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	8	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		10	—	スペア		245/70R19.5	—

素材: スチール 備考: スペアのみスタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DL357」	平成22年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯6個、引出し床フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----