

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7089979
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,277km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,280 mm 高：2,270 mm 門高：2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項
記録簿 有 (H29/2～R3/5)

タイヤ残量			
単位：mm			
13	13		
—	—		
12	12	13	13
—	—	—	—
スペア		—	13

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	225/80R17.5
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	D-MVCLKF4Q306350 「T4DK625」	平成28年2月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4ヶ、庫内PGリモコン			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	TLH-10G	平成28年2月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,500mm、全幅2,360mm、ストッパー迄長さ1220mm、幅2,240mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ