

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年6月	QKG-FS1EKAA	ダンプ	FS1EKA-13024
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
386,654km	410PS/302KW	M/T 7速	エア―	長：5,090 mm 幅：2,160 mm 高：500 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	○	クラッチペダルからキュー音
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	流体式

特記事項 エアタンク付近エア漏れ。
車両全体付着物
記録簿 ○





タイヤ残量			
単位：mm			
1	0		
—	—		
3	0	1	2
6	4	0	2
スベア	5	—	

素材：スチール 備考：リア全数再生タイヤ

タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア	11R22.5 14PR	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「13U060149E」	平成26年6月
【備考】コボレン			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ