

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年6月	QKG-FS1EKAA	ダンプ	FS1EKA-13024	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
395,404km	410PS/302KW	M/T 7速	エアー	長: 5,090 mm 高: 500 mm	幅: 2,160 mm 門高: 500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	遮熱板変形
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	流体式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 助手席アンダーミラー 鏡面劣化

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ビニオンシール
デフロック	◎	

特記事項 車両全体付着物有り、スベアキー1本。※純正リアバンパー有り。

記録簿 有 (R3/8)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	3	2	
	—	—	
2	6	4	8
6	6	2	5
スベア		5	—





タイヤサイズ			
	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スベア		11R22.5 14PR	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「13U060149E」	平成25年6月
【備考】電動コボレーン。※コボレーンシート破れ有り。床後方溶接跡有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ