

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年6月	QKG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7000095
走行	馬力	シフト		ブレーキ
409,590km	520PS/382KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	エアー
		長：mm	幅：mm	高：mm
		mm	門高：mm	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	ガリ音	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目		
			タコグラフ	／		結果	状態	
			上物仕様			リーフサス	◎	
			点検項目	結果	状態	エアサス	◎	
			床材質	／		パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	アルミ 400L
クラッチ	◎					点検項目		
異音	◎					結果	状態	
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 R3.6デフAssy交換。PTO・ダンプレバー付き・ダンブ用油圧装置付き。運転室社外品小物入れ。コンソールボックス割れ。リアタイヤハウスゴム割れ。メッキバンパーマーカーク穴有り。室内汚れ。

記録簿 有（H28/10～R3/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	7	7	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「11075095-25」	平成28年6月
【備考】 電動コボレン装置付き。第5輪荷重11,200kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ