

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成28年6月	QKG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7000044		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
387,740km	520PS/382KW	セミA/T スムーサー 12速	エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	○	下降時キ音
パワーウィンドウ （助手席）	○	下降時キ音
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 PTO・ダンプレバー付。ダンプ用油圧装置付き
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
2	2		
	―	―	
2	2	2	2
―	―	―	―
スベア		―	―

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	―	―	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
―	―	―	―
スベア		―	―
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300 C 「JSK37CY0240」	平成28年
【備考】第五輪荷重：11,200kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ