

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成27年5月	TKG-XZU640M	ドライバン	XZU640-0004216		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
226,819km	150PS/110KW	M/T 5速		パキューム	長:3,920 mm 高:1,940 mm	幅:1,740 mm 門高:1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	／

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
パワーウィンドウ (運転席)	◎
パワーウィンドウ (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎ 左右格納式。
ETC	◎ 標準
タコグラフ	◎
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	△	破れ、汚れ 中央席背もたれヒンジ 割れ。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。 R1.9月 161, 374Km時、クラッチオーバーホール済（記録簿あり）
記録簿 有（H29/5～R2/5）

タイヤ残量





単位: mm

	8	3	
	—	—	
6	3	7	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D8634」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「TLU-10CB」	平成27年
【備考】 PG寸法：全長1345mm、全幅1690mm、有効長1070mm、有効幅1615mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内PGリモコン欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------