

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年5月	TKG-XZU640M	ドライバン	XZU640-0004216	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
226.819km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,920 mm 高:1,940 mm	幅:1,740 mm 門高:1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		シート	△	破れ、汚れ 中央席背もたれヒンジ割れ。
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右格納式。			
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L			
リッターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項 キャブ内汚れ傷。 R1.9月 161, 374Km時、クラッチオーバーホール済(記録簿あり)
記録簿 有(H29/5~R2/5)

タイヤ残量

単位：mm

8

3

—

—

6

3

7

6

—

—

—

—

スベア

8

—

タイヤサイズ

205/85R16

205/85R16

—

—

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

—

—

—

—

スベア

205/85R16





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D8634」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「TLU-10CB」	平成27年
【備考】 PG寸法：全長1345mm、全幅1690mm、有効長1070mm、有効幅1615mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内PGリモコン欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ