

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FDA50	冷凍バン	FDA50-540096		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
111,979km	150PS/110KW	A/T デュオニック		バキューム	長: 3,330 mm 高: 1,720 mm	幅: 1,660 mm 門高: 1,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ 腐食 パイプ遮熱板剥がれ。
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	/
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	/

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道昇進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス スノコ敷。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。フルタイム4WD。
記録簿	有 (H30/5～R2/10)

タイヤ残量





単位: mm

	6	5	
	—	—	
5	6	6	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F160760	平成28年4月
【備考】断熱材：後70mm横70mm。間仕切り付。左側スライド扉付。後観音扉左右2枚折。90度ストッパー付き。庫内灯2個。水抜き穴前1個後2個。スノコ敷。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MP32LSD-P	平成28年4月
【備考】2エ/バ仕様。－30℃設定で1H 前25℃→－9.0℃ 後25℃→－5.5℃。前室エ/バ高さ1540mm後室エ/バ高さ1530mm。スタンバイ電源コード欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ