

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年11月	BDG-XZU314T	ダンプ	XZU314-1001807
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
118,205km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,150 mm 幅: 1,580 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	SD2-30 「S91097776」	平成20年
【備考】ローダーダンプ。煽り3方開閉式。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項 キャブ内汚れ傷。キャブーフヘコミ有。キャブバック及びプロテクタ補修、ペイント。キャブ右、フロントパネル付近補修跡。
 ※R3/03月: 走行117,312km時クラッチOH済
 記録簿 有 (H23/11~R3/3)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
3	3	4	3
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材: スチール		備考:	



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ