

| 車両情報     |             |           |        |                                          |
|----------|-------------|-----------|--------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式        | 形状     | 車台番号                                     |
| 三菱ふそう    | 平成27年12月    | TKG-FK61F | クレーン付平 | FK61F-587424                             |
| 走行       | 馬力          | シフト       | ブレーキ   | ボディ内寸                                    |
| 17,565km | 240PS/177KW | M/T 6速    | エア―    | 長：5,450 mm 幅：2,340 mm<br>高：400 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |
| ミッション   |    |    |
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き    | ◎  |    |
| ギア抜け    | ◎  |    |
| クラッチ    | ◎  |    |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| リターダ    | ／  |    |

| 電装関係           |    |      |
|----------------|----|------|
| 点検項目           | 結果 | 状態   |
| エアコン           | ◎  |      |
| スターター          | ◎  |      |
| オルタネーター        | ◎  |      |
| パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |      |
| パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置         | ◎  |      |
| 異常ランプ          | ◎  |      |
| オーディオ          | ◎  |      |
| バックカメラ         | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー          | ◎  |      |
| ETC            | ◎  | 標準   |
| タコグラフ          | ◎  | アナログ |
| 上物仕様           |    |      |
| 点検項目           | 結果 | 状態   |
| 床材質            | ／  | 木材   |

| キャビン      |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| シート       | ◎  |           |
| ヘッドライト    | ◎  | H I D     |
| ウィンカー     | ◎  |           |
| ワイパー      | ◎  |           |
| ミラー       | ◎  |           |
| 走行関係      |    |           |
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| リーフサス     | ◎  |           |
| エアサス      | ／  |           |
| パワーステアリング | ◎  |           |
| ハンドル      | ◎  |           |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 200L |
| デフ        |    |           |
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| 異音        | ◎  |           |
| オイル漏れ     | ◎  |           |
| デフロック     | ／  |           |

特記事項 ドライブレコーダー付き。





記録簿 ○

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
|       | 7 | 7 |   |
|       | — | — |   |
| 6     | 6 | 6 | 5 |
| —     | — | — | — |
| スベア   |   |   |   |
|       | 7 | — |   |

| タイヤサイズ      |             |                |             |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
|             | 265/70R19.5 | 265/70R19.5    |             |
|             | —           | —              |             |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5    | 265/70R19.5 |
| —           | —           | —              | —           |
| スベア         |             | 265/70R19.5    | —           |
| 素材：スチール     |             | 備考：ホイールキャップ付き。 |             |

| 上物仕様                                          |        |                                 |       |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| 上物名                                           | メーカー   | 型式「製造番号」                        | 年式    |
| 平ボディ                                          | 完成ボデー。 |                                 | 平成27年 |
| 【備考】床フック6対。                                   |        |                                 |       |
| クレーン／クレーン                                     | タダノ    | TM-ZE363SLHR<br>「410-Q25-O1233」 | 平成27年 |
| 【備考】走行時前格納、ハイジャッキ、3段、フックイン、ラジコン、クレーン荷重2.93 t。 |        |                                 |       |
|                                               |        |                                 |       |
| 【備考】                                          |        |                                 |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|