

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年5月	QKG-FQ1EWBG	冷凍バン	FQ1EWB-10286	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
778,750km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長：9,290 mm 高：2,260 mm	幅：2,320 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド付近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
ミッション			タコグラフ	○	アナログ 作動不良（開閉しない）。			
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎							
異音	◎		床材質	／	アルミ キーストン（T型）。			
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						



デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。
記録簿	有（H29/4～R2/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13	13	13	295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—	—	—	—	—		
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	3	—		スペア	245/70R19.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	32-122304-1	平成25年
【備考】断熱リヤ100mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。庫内灯5ケ（1ケ不灯）。水抜き穴前1ケ、後2ケ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNA	平成27年
【備考】-35℃設定（ 1hで +28℃ → -10℃ 確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有（リペア可）



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ