

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FDA50	冷凍バン	FDA50-540099	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
200,555km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長:3,340 mm 高:1,730 mm	幅:1,660 mm 門高:1,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライボンブ 取付付近にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	腐食 パイプ回り錆
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	／	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道昇降装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	

ETC	◎標準
タコグラフ	/
点検項目	上物仕様 結果 状態
床材質	ステンレス スノコ敷。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	

燃料タンク	◎	スチール 70 l
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。フルタイム4WD。フロントガラス擦り傷。

記録簿 有（H28/11～R2/11）

タイヤ残量





単位：mm

	4		4	
	—		—	
4	4	4	4	4
—	—	—	—	—
スベア		7	—	

タイヤサイズ				
	205/75R16	205/75R16		
	—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	
—	—	—	—	
スペア		205/75R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F163919	平成28年5月
【備考】 断熱材：後70mm横70mm。間仕切り付。左側スライド扉付。庫内灯2個。水抜き穴前1個後2個。後観音扉左右2枚折。90度ストッパー付。スノコ敷。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MP32LSD-P	平成28年5月
【備考】 2エバ仕様。-30℃設定で1H 前22.5℃→-8℃後22.5℃→-3℃ 前室エバ高さ1530mm後室1530mm。スタンバイコード欠品。			
【備考】※ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ