

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FDA50	冷凍パン	FDA50-540099	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
200,555km	150PS/110KW	A/T デュオニック	ハキ्यूム	長: 531 mm 高: 282 mm	幅: 188 mm 門高: 1,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンブ 取付付近にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	腐食 パイプ回り錆	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 70 l
リターダ	/							
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	ステンレス スノコ敷。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。フルタイム4WD。フロントガラス擦り傷。

記録簿 有 (H28/11~R2/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
4	4	4	4	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F163919	平成28年5月
【備考】 断熱材：後70mm横70mm。間仕切り付。左側スライド扉付。庫内灯2個。水抜き穴前1個後2個。後観音扉左右2枚折。 90度ストッパ付。スノコ敷。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MP32LSD-P	平成28年5月
【備考】 2エバ仕様。-30℃設定で1H 前22.5℃→-8℃後22.5℃→-3℃ 前室エバ高さ1530mm後室1530mm。スタンバイコード欠品。			
【備考】 ※ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------