

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年5月	KQG-CYZ77A	その他	CYZ77A-7000448
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
916,607km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,570 mm 幅：2,330 mm 高：2,440 mm 門高：2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	トッパカバー付近しみ。
リターダ	◎	永久磁石式

特記事項	キャブ内汚れ傷。 ※リヤクロスメンバー腐食割れ有。
記録簿	○

タイヤ残量			
単位：mm			
12	11		
ー	ー		
15	15	15	15
15	15	15	15
スベア	○	ー	

素材：スチール 備考：





タイヤサイズ			
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
ー	ー		
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	275/80R22.5	ー	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
チップ運搬車	山田車体	S13105	平成25年

【備考】引き出しフック10対。作業灯2ケ（1ケ不灯）。90度ストッパー（チェーン式）。ウイング内張割れ有。右ウイング骨組み1本溶接外れ有。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ