

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年6月	TKG-FEB80	冷凍パン	FEB80-530309
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
221,121km	150PS/110KW	M/T 5速	パキウム	長: 4,330 mm 幅: 1,890 mm 高: 1,870 mm 門高: 1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。

記録簿 有 (H26/9~R2/12)

タイヤ残量





単位: mm

	10		10
	—		—
10	10	13	13
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	SA140129	平成26年4月
【備考】断熱リヤ85mm、サイド100mm。ラッシンググレール2段。庫内灯2ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。リヤ保冷カーテン。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定。（ 1hで +25℃ → -7℃ 確認）。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート／3枚折り。	新明和工業	RAK10-6474NL 「S50308156」	平成26年3月
【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅1895mm、有効長1095mm、有効幅1810mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ-内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------