

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年7月	TKG-XZU655M	冷凍バン	XZU655-0004047
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
69,075km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長：4,240 mm 幅：1,640 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 綿板張り。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ傷。
記録簿	有 (H27/10～R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
9	9	9	9	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—			
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F152384	平成27年6月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉（保冷カーテン付）。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P	平成27年6月
【備考】-30℃設定（ 1hで +24℃ → -12℃ 確認）。スタンバイカーブル付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ