

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	冷凍パン	FS64VZ-520253
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
551.691km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,350 mm 幅:2,270 mm 高:2,450 mm 門高:2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ オイルパン 漏れ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー傷。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、尿素キー2本 10/20鏈車載済み（根岸）
記録簿 有（H29/5～R2/5、R4/7）

タイヤ残量

単位: mm

	13	13	
	12	12	
12	12	13	12
12	13	11	12
スベア		12	12





タイヤサイズ

	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

素材：アルミ 備考：スタットレスタイヤ（スペアはノーマル）。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9860 「B220221」	令和 4年6月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール 4列、エアリブ、庫内灯LED2列、天井結露防止シート、左サイド観音扉、水抜き穴x4、リヤドア観音開き。※新品未使用ボディ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 4年
【備考】-35℃設定。※新品未使用品。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MFA2 「22T040302N」	令和 4年6月
【備考】全長1570mm,全幅2330mm,有効長1370mm,有効幅2290mm,ラジコン付き ※新品未使用品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ