

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520235	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
475,931km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 高：2,610 mm	幅：2,390 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	オイルパン割れ、応急処置跡あり。滲み有。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	



特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。導風板看板レンズ欠品。

記録簿 有（H29/5～R2/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11		11		245/70R19.5		245/70R19.5
	3		3		245/70R19.5		245/70R19.5
5	3	6	6	225/80R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	3	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		12	12		スペア	245/70R19.5	245/70R19.5
				素材：アルミ 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03208	平成28年
【備考】 センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	