

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	冷凍パン	FS64VZ-520219
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
533,005km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,400 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	異音 ブローモーター異音。	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン 応急跡有。	オルタネータ	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	錆	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 スベアキー2本。
記録簿 有 (H29/5~R2/5)

タイヤ残量			
単位: mm			
10	9		
6	3		
4	4	7	6
0	0	2	2
スベア		12	12

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		245/70R19.5	245/70R19.5
素材: アルミ		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9874-1 「B220281」	令和 4年6月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダレール4列、エアリブ、水抜き穴4カ所、庫内灯LED2列、床滑り止めテープ、天井結露防止シート、左サイド観音扉、新品未使用品。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SB	令和 4年
【備考】-35℃設定 新品未使用品。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T050165N」	令和 4年
【備考】全長1570mm,全幅2330mm,有効長1370mm,有効幅2290mm,ラジコン付き 新品未使用品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----