

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-520207
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
573,293km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,450 mm 門高：2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	CCV裏切りより漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ウォッシャータンクキヤップ欠品
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ、ステンレス キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項	スベアキー無し
記録簿	有（H29/5～R2/5、R4/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	14	13		スベア	245/70R19.5	245/70R19.5	
素材：アルミ				備考：スベアのみスタッドレス。ホイール傷。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9874-2 「B220282」	令和 4年
【備考】ジョロダーレール 4列、ラッシングレール2段、左サイド観音扉、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯LED2列、水抜き穴x4、リヤドア観音開き。※新品未使用品ボディ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 4年
【備考】-35℃設定。※新品未使用品。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T050164N」	令和 4年
【備考】全長1570mm.全幅2340mm.有効長1400mm.有効幅2300、2つ折り、ラジコン。※新品未使用品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ