

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成19年3月	BKG-NMR85AN	ドライバン	NMR85-7000130	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
273.127km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:3,470 mm 高:2,160 mm	幅:1,740 mm 門高:2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	映らない 作動不良。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 削れ有。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ エクレ有。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステール 75L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。ドア灰皿左右欠品。ルーフヘコミ有。

記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm

	4	5		
	—	—		
4	5	5	5	
—	—	—	—	
スベア		4	—	

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—





スピア
195/85R16
—

素材：スチール 備考：スピアータイヤサイズ違い。

素材：スチール 備考：スペアタイヤサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	キタムラ	T07-3003	平成19年2月
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	キタムラ	VF-06	平成19年
【備考】最大荷重650Kg。PG寸法：全長1250mm、全幅1755mm、有効長1005mm、有効幅1620mm。庫内PGリモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------