

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年6月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7078694	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
369,926km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,750 mm 高: 1,900 mm	幅: 1,990 mm 門高: 1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED 社外品。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目 走行関係 結果 状態

リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷、配線穴有。インパネポケット欠品。左テールレンズひび。
記録簿 有 (R1/11~R3/2)

タイヤ残量

単位: mm

2	1		
—	—		
4	5	3	4
—	—	—	—
スベア		1	—





タイヤサイズ

195/85R16	195/85R16		
—	—		
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール 備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GME3 「E1EF610」	平成30年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド70mm。可動式中間扉。庫内灯3ケ。水抜き穴前2ケ。左スライド式サイド扉。サイド、リヤ保冷カーテン付。 観音扉3枚。			
冷凍機／直結	デンソー	CGA806	平成30年5月
【備考】2エハ。 F、-32℃、R、-7℃設定。（1hで F、+24℃ → -7℃。 R、+20℃ → -3℃ 確認。）、エハ高さ F 1730mm、 R 1760mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ