

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-510521	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
825,599km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エアー	長:9,400 mm 高:2,570 mm	幅:2,340 mm 門高:2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	○ ドア閉める時ガチャ音
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ 型キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	助手席側アンダーミラ ーキス

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 ヤザキ温度計記録有り。室内汚れ・タバコヤニ。ポデー看板後有り。

記録簿 有 (R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	5	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
	0	—			245/70R19.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2147-8 「B150194」	平成27年4月
【備考】I型キーストン、ラッシング3段、ジョロダーレール4列、サーキュレーター（エアーカーテン）、水抜き穴4ヶ、庫内灯6ヶ、ウイング作ボタン前後有り。ウイングキャッチ両側曲がり			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200-20 「AK02000512」	平成15年6月
【備考】-25℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ