日付：R05. 03/06

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0733064

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成22年10月 | LKG-CYJ77A | アルミウィング | CYJ77A-7000252 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 1,417,860km | 380PS/279KW | セミA/T　スムーサー　１２速 | エアー | 長：9,600 mm 幅：2,300 mm<br>高：2,600 mm 門高：2,500 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ◎ | 永久磁石式 |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ◎ | アナログ |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | へたり、擦れ |
| ヘッドライト | ◎ | ＨＩＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>300L 300L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ | |

### 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| アルミウイング | 日本フルハーフ | D-LWCMLGOT009775B<br>「W8DL612」 | 平成22年10月 |

【備考】庫内灯6つ ラッシング2段

【備考】

【備考】

### 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |

特記事項

記録簿　()

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | |
| | 2 | 2 | |
| 5 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | 3 |
| スペア | | 3 | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | | 245/70R19.5 | — |

素材：スチール　備考：後輪８本アルミ










【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|