

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成19年10月	PDG-FK65FZ	アルミウィング	FK65FZ-720045	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
521.618km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,220 mm 幅:2,390 mm 高:2,390 mm 門高:2,290 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	△	発電不良。
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目		結果	状態
シート	◎	破れ、擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	○	左右、アンダー取付部割れ。	
／			
点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	○	リヤエアサス、ひび	
パワステ	◎		
ハンドル	◎		
燃料タンク	◎	スチール 200L	
／			
点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 ※H24/09月：221.190km時T/M、Assy交換済。キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。ヘッドライトベゼル左右がた有。

記録簿 有 (H20/7~R2/10)

タイヤ残量





単位: mm

4	7		
—	—		
7	8	8	6
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	07W-09208	平成19年
【備考】ラッシングレール2段（脱着式パレットガイド付）。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左前三角板曲り。ウイングロック取付4箇所ひび。門口下部左右、台枠前側左右亀裂有。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1002E-B3ERA2 「07T124344N」	平成19年
【備考】PG寸法：全長1580mm、全幅2190mm、有効長1195mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内灯PGリモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----